



COMUNICADO DE VERSIÓN

PRODUCTO:
DDS VERSIÓN V10.03

01/07/2024

CONTENIDO

1	Checksum DDS V10.03.....	2
2	Manuales.....	2
3	Parada de producto.....	2
4	Incompatibilidades.....	2
4.1	Hardware.....	2
4.2	Software.....	2
5	Cambios en el hardware.....	2
6	Nuevas prestaciones.....	2
7	Modificaciones.....	2

1 CHECKSUM DDS V10.03

Localización	Identificador
\\fas\Soft_interno\Reg\DDS-SETUP+LOAD-DDSV-estándar\V1003WIN.exe	4933

2 MANUALES

No afecta a manuales.

3 PARADA DE PRODUCTO

No se corresponde a ninguna parada de producto.

4 INCOMPATIBILIDADES

4.1 HARDWARE

Esta versión solo se podrá cargar en placas AXD vecon5.

No será válido para MAB ni VERCUS, ya que no se va a desarrollar el Hw necesario.

Solo funcionara en placas con oscilador de 6 MHz para el c165 y PLL activado con una ganancia de 4.5.

4.2 SOFTWARE

Winddsetup: Se tendrá que utilizar el boot de la revisión V1001_230530 o uno más nuevo.

5 CAMBIOS EN EL HARDWARE

Nuevo hardware vecon5.

6 NUEVAS PRESTACIONES

No hay.

7 MODIFICACIONES

No hay.



ERRORES CORREGIDOS

1. [AXD SPD-415](#)

El error 215 no se resetea desde el CNC.

2. [AXD SPD-409](#)

Windds: efecto raro de la barra de progreso de la carga de la versión.