



CM = Curso medición
CM = Measuring length
G = Guía máquina
G = Machine guideway
P = Posición absoluta
P = Absolute position

							Escala: 1:1
							mm
							Tolerancing ISO 8015
							ISO 2768 - m H
							< 6 mm±0.2 mm
Nº	Modificado			Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	Designación	Li-6-M	Cont.	Material		Acabado	
						Tratamiento	
Plano Nº		El 2021-02-24		Fagar Automation			
		Dibujado Sormen		S. Coop.			
Sustituye a:		Comprobado		20500 Mandragón			